

Rakoll HP / 2 A

PVAc lepak za Homag postforming masine.

Rakoll HP / 2A je disperzioni lepak , koji je posebno pripremljen za masine za neprekinuto oblikovanje ploca DKS i poliesterskih laminata na masinama Homag. Ovaj lepak ima srednji viskozitet i lepo tece. Dobro se ponasa pri brizganju pistoljima. Omogucava dovoljno brzo lepljenje i kada ocvrsne postize dobru topotnu tvrdocu.

Primena:

- Rakoll HP / 2A se upotrebljava kod postforming masina Homag i masina kod kojih je nanosenje lepka pistoljima.

Karakteristike:

Osnova lepka	PVAc - disperzija
Boja:	bela , kada se osusi transparentna.
PH vrednost:	pribilzno 4,5
Viskozitet:	pribilzno 8.000 mPas/Brookfield HBT , 20 RPM
Kriticna tacka:	+ 30 C
Brzina nanosenja:	6 do 8 min
Temperatura pri ventiliranju vrelim vazduhom:	300 do 400 o C
vlaznost grejaca:	90 do 100%
Otpornost zapepljenih spojeva:	B 2 po DIN 68.602
Ponasanje na hladnoci:	osetljiv na mraz
Skladistenje:	U dobro zatvorenim originalnim posudama do 6 meseci.

Priprema:

Brzina nanosenja i grejna moc moraju biti tako uravnotezeni da je lepak providan kad se osusi, a jos sadrzi odreden deo disperzijiske vode pre nego sto savijete slojnu plocu ili poliestarski laminat.Pri tome morate ispostovati osobine laminata.Pri pogresnom zagrevanju-previsoke ili preniske temperature-lako nastaju ostecenja.



Nanosenje lepka:

Sa diznom nanosimo tako da na rubu nosece ploce i na delu dekorativne ploce koji viri nastane sto tanji i ujednaceni i stvrdnuti sloj.

Naneseni lepilni film ne sme uticati na sposobnost savijanja DKS ploca,uprkos tome da mora omoguciti najbolju mogucu cvrstinu , a posebno na rubovima.Ako na zaobljene delove nanesete previse lepka,onda DKS ploce ne dostizu zahtevanu temperaturu za preoblikovanje.U zavisnosti od radnih uslova morate podesiti pritisak u brzgalici. Orijentacije radi: ako je prečnik sobe 1,2mm,pritisak je priblizno 2,5bara.

Priprema materijala:

Profil nosećih ploca mora se prilagoditi valjcima za pritiskanje.Mora biti lepo obraden.Prelazi moraju biti posebno dobro obradjeni.

Materijal za prevlaku:

Masinske ploce ili poliestarski laminati moraju biti pripremljeni za kasnije oblikovanje(postforming DKS).Pri tome uzavajte uputstva proizvodaca o temperaturama za oblikovanje.

Ciscenje pomagala:

Posude od lepka i dizne ocistite sa vodom pre nego sto se lepilo osusi.